BILAGA SIKTKURVA

ANALYSINTYG

Jordprov, anläggningsanalys

Uppdragsgivare:	Närkefrakt ekonomiska förening	**Ank. Eurofins:**	2026/07/16
Adress:	Box 1142	**Utsvarad:**	2026/07/31
Postnr./Ort:	701 11 ÖREBRO		
Provmärkning:	Anläggningsjord Örsta		
Provnummer:	528-2026-07160044		

Kemisk analys

pH:	7,0	*P-AL mg/100g:	29	*K-AL mg/100g:	33
*Mg-AL mg/100g:	27	*Ca-AL mg/100g:	280	*Vol.-vikt kg/l:	1,08
Ledningstal:	1,3				

Ber.katjonutbyteskapacitet mekv/100g ca:	17,6
Ungefärlig basmättnadsgrad %:	>80
CaO, ton/ha, för att uppnå % basmättnad:	0,0
Karbonatöverskott beräknat som % CaCO3:	<0,1

Mekanisk sammansättning SS ISO-11277 (2009)


Rötter, bark, sten (>20 mm) och andra större beståndsdelar %:	0,0
Mullhalt(glödgningsförlust korrigerad m.h.t.lerhalt) %:	7,3

Korngrupp	Diameter mm	Halt %	S:a %	
Ler	<0,002	8	8	Ler %: 8
Finsilt Fsi	0,002-0,006	6	14	
Mellansilt MSi	0,006-0,02	4	18	S:a 'Fin- och Mellansilt' %: 10
Grovsilt GSi	0,02-0,06	7	25	
Finsand FSa	0,06-0,2	20	45	S:a 'Finsand och grovsilt' %: 27
Mellansand MSa	0,2-0,6	22	67	
Grovsand GSa	0,6-2	14	81	S:a 'Sand' %: 36
Fingrus FGr	2-6	12	93	
Mellangrus MGr	6-20	7	100	S:a 'Grus' %: 19

Jordart: mr l Sa

Korngrupper, procent av mineralsubstans

Ackumulerade värden (linje)



Texturkurva i jord med krav för normala växtförhållanden (Jord A)

Förklaring

** Ej ackrediterad analys*

Martin Lilje

Signatur